

Информационное письмо

Данным письмом АО «Шнейдер Электрик» информирует о том, что 221 номенклатурная позиции бренда Schneider Electric не подлежат обязательной сертификации. Список позиций в Приложении 1.

26.12.2018

Ведущий инженер по сертификации
АО «Шнейдер Электрик»

Соловьев Андрей Александрович



Список номенклатурных позиций, не подлежащих обязательной сертификации

| Код поставщика | Код поставщика | Код поставщика | Код поставщика | Код поставщика | Код поставщика |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SDN4101121 | SDN4700121 | SDN5802041 | LV429338 | A9L16632 | RSB2A080BD |
| SDN3401260 | SDN4101160 | SDN5801141 | LV434205 | A9L16633 | RZM021FP |
| SDN4400121 | SDN4700160 | A9E18333 | LV432595 | A9XPCD04 | RZM021RB |
| SDN5200121 | SDN5600121 | A9E18334 | LV432578 | A9XPH412 | A9XPH257 |
| SDN3301621 | SDN5800721 | A9E18331 | LV432621 | A9XPH257 | A9XPH512 |
| SDN4800160 | SDN3401221 | A9E18330 | LV432520 | A9XPH512 | A9XPH557 |
| SDN3401621 | SDN3201621 | A9E18332 | LV429317 | A9XPH557 | A9XPH357 |
| SDN5800541 | SDN5800941 | A9XPM212 | LV432649 | A9XPH357 | A9XPH106 |
| SDN5800121 | SDN4500121 | RSZL300 | LV429371 | A9XPH106 | A9XPH224 |
| SDN5801321 | SDN3501221 | RSZR215 | LV432614 | A9XPH224 | A9XPH112 |
| SDN4500160 | SDN5802060 | A9A15923 | LV432594 | A9XPH112 | A9XPH312 |
| SDN3301321 | SDN5400160 | A9A26981 | LV432570 | A9XPH312 | A9XPH424 |
| SDN5800521 | 110XCA28202 | A9A15922 | LV429241 | A9XPH424 | A9XPH212 |
| SDN5200160 | SDN5600160 | A9A15921 | LV429369 | A9XPH212 | A9XPH518 |
| SDN5800560 | SDN3401960 | A9A26982 | LV429354 | A9XPH518 | A9XPH524 |
| SDN4900160 | SDN4600121 | LV432584 | LV432557 | A9XPH524 | A9XPCM04 |
| SDN3501360 | SDN3201660 | LV432597 | LV429307 | A9XPCM04 | A9XPH324 |
| SDN5800160 | SDN5000160 | LV429306 | LV429344 | A9XPH324 | A9XPH457 |
| SDN3301821 | SDN4300121 | LV434201 | LV432525 | A9XPH457 | A9XPH124 |
| SDN5800341 | SDN5800360 | LV432558 | LV432591 | A9XPH124 | A9XPM412 |
| SDN5810321 | SDN4201121 | LV434200 | LV432553 | A9XPM412 | A9XPH157 |
| SDN3301360 | SDN5801160 | TRV00128 | LV432592 | A9XPH157 | RPF2AP7 |
| SDN3401660 | SDN3501321 | LV434202 | LV432533 | RPF2AP7 | RPF2BP7 |
| SDN5400121 | SDN4300160 | LV432585 | LV432532 | RPF2BP7 | RUZSC3M |
| SDN5000121 | SDN5800760 | LV429517 | LV434204 | RUZSC3M | RUZC3M |
| SDN3501421 | SDN4600160 | LV434210 | LV429518 | RUZC3M | RUZC2M |
| SDN4201160 | SDN5800741 | LV429282 | LV432648 | RUZC2M | RSB2A080M7 |
| SDN3301660 | SDN4400160 | LV429375 | LV429449 | RSB2A080M7 | RSB1A160B7 |
| SDN4800121 | SDN5800960 | LV429283 | LV429329 | RSB1A160B7 | RSB1A120B7 |
| SDN5810121 | SDN5100121 | LV429343 | LV432593 | RSB1A120B7 | RSB1A160BD |
| SDN4900121 | SDN5801541 | LV432600 | LV429305 | RSB1A160BD | RSB2A080B7 |
| SDN3301860 | TRV00910 | LV429516 | LV429528 | RSB2A080B7 | RSB1A160P7 |
| SDN5802021 | BMXFTA150 | LV429340 | LV429515 | RSB1A160P7 | RZM041BN7 |
| SDN3401921 | SDN5800921 | LV432598 | LV429525 | RZM041BN7 | RSB2A080F7 |
| SDN5801121 | SDN5801521 | LV432552 | LV429526 | RSB2A080F7 | RSB1A120BD |
| SDN5100160 | SDN3501260 | LV429337 | A9L16691 | RSB1A120BD | RZM031BN |
| SDN3501460 | SDN5800321 | LV432603 | A9L16685 | RZM031BN | RSB1A120JD |
| SDN5800141 | SDN5801360 | LV429330 | A9L16634 | RSB1A120JD | RSB2A080BD |

| | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| RZM021FP | RZM041FU7 | A9C15914 | LV429212 | A9C15919 | RZM021BN |
| RZM021RB | RXM021FP | A9C15915 | LV429210 | A9C18309 | RSB2A080E7 |
| RSB1A120M7 | RXM021BN | A9C15916 | LV429211 | A9C18308 | RSB1A120P7 |
| RSB2A080JD | RXM040W | A9C15419 | LV429215 | A9C15920 | RSB2A080P7 |
| RSB2A080BDS | RXM021RB | LV429213 | RXM041FU7 | LV429216 | |

26.12.2018

Ведущий инженер по сертификации

АО «Шнейдер Электрик»

Соловьев Андрей Александрович

